


下稻吉中学校 通学路対策箇所図



331

[要望] 路側帯の拡幅
 [進行中]R1.9.12点検
 路側帯拡幅は困難、歩道認識を促すグリーンベルト等の設置を検討。(市道路課)
 R5.8.9点検
 住宅等が張り付いていることから路側帯の拡幅は困難。自転車通学については、自転車ナビマークの設置を検討。(市道路課)
 徒歩通学については、反対側の歩道を活用を促す。(学校)

320

[要望] 道路拡幅
[要望] 歩道の設置
 [済](現状維持) H29.8.10点検
 土浦土木事務所の一部歩道整備予定とのこと
 H29グリーンベルトの設置

353

[要望] 看板等の設置
 [済]R4.8.8点検
 R6.1注意看板を設置済(市地域コミュニティ課)

336

[要望] 歩道の設置
 [進行中]R3.1.28点検
 令和3年度に改良工事を実施し、歩道を整備する予定。(市道路課)

321

[要望] 道路拡幅
[要望] 歩道の設置
 [進行中] H29.8.10点検
 歩道設置は困難、歩行者用カー舗装を検討
 [進行中] R3.8.25点検
 住宅が張り付いており、拡幅や歩道の設置には多額の事業費を要することから早期の事業化は困難。別経路の通学路指定を検討願いたい。(道路課)
 通学時間帯における車両の通行規制についても困難。(土浦警察署)

322

[要望] 信号機の改良
[要望] 横断歩道の設置
 [暫定対応]H29.8.10点検
 R1西側へ横断歩道の設置、押しボタン式信号のため北側は設置せず信号機の改良についてもなし。(土浦警察署)

323

[要望] 信号機の設置
 [済]現状維持 H29.8.10点検
 土浦警察署に要望。
 R2現地調査実施済み。児童生徒安全に横断できていることから設置は難しい。(土浦警察署)

364

[要望] 歩道の設置
 [進行中]R6.8.5点検
 歩道設置に向け前向きに検討する。(市道路課)

324

[要望] 歩道の設置
 [進行中]H29.8.10点検
 歩道設置は困難、継続協議(土浦土木事務所)